



Via Molise 5 - 20098 - San Giuliano Milanese (MI)

Telefono: +39 0237901440

Email: info@greenfuelcompany.it

www.greenfuelcompany.it

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.1.5

UTILIZZO DELL'ESPLOSIMETRO

Nome file	GFC IO 4.1.5 – UTILIZZO DELL'ESPLOSIMETRO		
Tipo	Istruzione Operativa		
Visibilità	<input type="checkbox"/> Riservato	<input checked="" type="checkbox"/> Interno	<input type="checkbox"/> Pubblico
Stato	<input checked="" type="checkbox"/> In lavorazione	<input type="checkbox"/> Bozza	<input type="checkbox"/> Pubblicato

Rev	Data	Motivo e descrizione della modifica	Redatta	Verificata
0	13/11/2019	Prima emissione	Mattia Vezzi Rosa Menale	Giosuè Bove

Indice

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
3	TERMINI E DEFINIZIONI	3
4	DOTAZIONI	3
5	MODALITA' ESECUTIVE.....	3
5.1	<i>Accensione dello strumento.....</i>	<i>3</i>
5.2	<i>Spegnimento dello strumento</i>	<i>3</i>
5.3	<i>Possibili errori e come risolverli</i>	<i>3</i>
6	RESPONSABILITA'.....	3

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della seguente istruzione operativa è quello di spiegare l'utilizzo dell'esplosimetro

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

MQ-GFC: Manuale della qualità

R.D. 12/06/1902 n. 226: regolamento per fabbricazione degli strumenti metrici

Certificato di taratura dello strumento

PG 4.1

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Valgono tutti termini e le definizioni riportate nel MQ-GFC

4 DOTAZIONI

La seguente procedura non presenta dotazioni

5 MODALITA' ESECUTIVE

5.1 Accensione dello strumento

- 1.1. Tenere premuto il tasto blu (pressione media 1-2 sec) fino all'accensione del countdown
- 2.2. Aspettare che l'esplosimetro faccia i controlli
- 3.3. Appare la scritta Test OK. Esplosimetro pronto a misurare

5.2 Spegnimento dello strumento

- 1.1. Premere il tasto lungo e tenere premuto fino al completamento del countdown
- 2.2. Riporre nella scatola insieme al certificato di taratura.

5.3 Possibili errori e come risolverli

Errori: se si effettua una misura e scatta l'alert. Tenere l'esplosimetro in aria e agitarlo. Per non sentire il bip premere una sola volta il tasto blu. Non spegnere. Attendere che l'esplosimetro finisca il ciclo.

NOTA BENE: per problemi contattare Damiano Rotondi; tel: 345.3148878

6 RESPONSABILITA'

È responsabilità del responsabile delle dotazioni accertarsi della taratura dell'esplosimetro.

È responsabilità dell'utilizzatore usare lo strumento nella maniera adeguata

FINE DOCUMENTO