



S.p.A

RAPPORTO DI LAVORO

Numero 1036 del 25/02/2020
Cliente GREEN FUEL COMPANY S.p.A
Indirizzo
CAP
Località

INTERVENTO RICHIESTO DA
UBICAZIONE IMPIANTO
DATA DEL GUASTO 25/02/2020
NUMERO DI START E STOP 10021

ANOMALIA Alta Pressione lubrificazione cilindri
CAUSA DEL GUASTO Non Rilevato
ATTIVITÀ RICHIESTA Controllo Press. in fase di compressione

TIPO INTERVENTO
GARANZIA
FUORI GARANZIA
PERIODICA
EMERGENZA
CONTRATTO
EXTRA/CONTRATTO
PREVENTIVO
DEL

Table with columns: MARCA, SPECIFICHE COMPRESSORE (MODELLO, COMMESSA, ORE LAVORO), SPECIFICHE EROGATORE (MODELLO, SCADENZA), DATA, TRASFERTA, TECNICI, VIAGGIO ANDATA, ORE DI LAVORO, VIAGGIO RITORNO, VIAGGIO DI ANDATA, VIAGGIO DI RITORNO, KM PERCORSI.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTA

Ricevuto allarme, riavviato impianto e monitorato tramite display pressione lubrific. cilindri in fase di compressione, verificato più volte, non riscontrato alcuna anomalia.

Table with columns: RICAMBI UTILIZZATI (Codice, Descrizione, Q.tà) and RICAMBI DA ORDINARE (Codice, Descrizione, Q.tà).

A SEGUITO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE

L'IMPIANTO FUNZIONA REGOLARMENTE
L'IMPIANTO FUNZIONA PROVVISORIAMENTE IN ATTESA DI INTERVENTI SUCCESSIVI
L'IMPIANTO NON FUNZIONA